


**REFORMAQ®**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA.

www.reformaq.com.br



Guaporé – RS 14 de agosto de 2024

MUNICIPIO DE ITAPUCA  
ITAPUCA - RS

Prezados Senhores:

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, viemos por meio deste, solicitar-vos apreciação para este Orçamento o qual visa aquisição de peças e prestação de serviços para conserto da **RETROESCAVADEIRA JCB 3CX** conforme segue:

**PLANILHA DE VALORES**

Item	Qt	Unid de Medida	Descrição Peça/Serviço	CÓDIGO	Unitário	Total
01	02	Pç	Bucha embuchamento diant	809/00102	150,00	300,00
02	02	Pç	Bucha de bronze embuchamento diant	808/00297	217,80	435,60
03	06	Pç	Bucha caçamba	1208/0023	151,80	910,80
04	02	Pç	Bucha embuchamento diant	809/10030	46,20	92,40
05	02	Pç	Pino	333/Y0140	195,00	390,00
06	02	Pç	Pino	333/D8569	942,00	1.884,00
07	08	Pç	Pino	333/Y0138	185,70	1.485,60
08	04	Pç	Bucha de aço	1208/0018	103,40	413,60
09	02	Pç	Pino	811/80001	598,00	1.196,00
10	04	Pç	Espaçador	334/Y1685	59,50	238,00
11	02	Pç	Pino de aço	811/90473	446,00	892,00
12	08	Pç	Anel retenção	821/00517	10,00	80,00
13	02	Pç	Pino	811/90676	135,00	270,00
14	02	Pç	Bucha embuchamento diante	1208/0015	82,00	164,00
15	02	Pç	Pino	348/00047	90,20	180,40
16	02	Pç	Bucha da lança	831/10181	95,60	191,20
17	01	Pç	Eixo central embuchamento diante	811/0091	485,00	485,00
18	02	Pç	Bucha de aço	829/00548	266,20	532,40
19	02	Pç	Vedador	904/06500	27,50	55,00
20	02	Pç	Eixo dianteiro direção	126/02253	877,80	1.755,60
21	02	Pç	Bucha de aço	809/00093	148,50	297,00
22	01	Un	Pára-brisa dianteiro superior	332/F4944	2.555,00	2.555,00
23	01	Un	Palheta do limpador		192,00	192,00
24	03	Un	Cola vidro		70,00	210,00

**REFORMAQ®**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA.

www.reformaq.com.br



25	01	Un	Vidro inferior esquerdo dianteiro	332/F4945	560,00	560,00
26	01	Um	Vidro inferior direito dianteiro	332/F4950	560,00	560,00
27	02	Pç	Bucha pivô	334/Y8081	388,00	776,00
28	04	Pç	Bucha	40/303620	110,00	440,00
29	02	Pç	Bucha lança	334/Y8081	388,00	776,00
30	02	Pç	Bucha de aço	40/303394	160,00	320,00
31	02	Pç	Bucha	40/303392	120,00	240,00
32	02	Pç	Bucha recartilhada	40/301610	93,80	187,60
33	01	Pç	Pino do embuchamento traseiro	811/50483	214,50	214,50
34	01	Pç	Pino de aço	811/50369	199,00	199,00
35	14	Pç	Vedador	40/303396	20,00	280,00
36	01	Pç	Pino de aço	811/50368	358,00	358,00
37	02	Pç	Pino	1019/2062	964,00	1.928,00
38	01	Pç	Pino embuchamento tras	811/20061	420,00	420,00
39	01	Pç	Pivô	40/301633	475,00	475,00
40	02	Pç	Pino	811/90198	308,00	616,00
41	01	Pç	Pino	811/50437	411,40	411,40
42	01	Pç	Pino embuchamento tras	811/50520	192,00	192,00
43	01	Pç	Pino de aço	911/40106	434,00	434,00
44	02	Pç	Encosto	823/10270	124,70	249,40
45	02	Pç	Bucha de bronze	334/Y8082	262,00	524,00
46	01	Pç	Pino de aço	811/50375	223,60	223,60
47	01	Pç	Pino de aço	811/50372	385,00	385,00
48	02	Pç	Calço embuchamento tras	819/00100	28,63	57,26
49	02	Pç	Espaçador	334/Y1694	198,52	397,04
50	01	Pç	Pino	811/50569	359,00	359,00
51	02	Pç	Anel	2410/1308	125,00	250,00
52	01	Pç	Pino	332/G6451	1.392,00	1.392,00
53	02	Pç	Bucha	40/303392	120,00	240,00
54	01	Pç	Bucha	40/301610	96,40	96,40
55	01	Pç	Pino	811/70099	183,80	183,80
56	10	Pç	Anel trava	22030035	4,20	42,00
57	04	Pç	Bucha de bronze	334/Y8083	260,00	1.040,00
58	04	Pç	Vedador embuchamento tras	123/04237	69,15	276,60
59	04	Un	Selo	40/303399	49,50	198,00
60	02	Pç	Bucha	550/42257	149,60	299,20
61	01	Pç	Bucha embuchamento diante	1208/0015	92,00	92,00
62	01	Pç	Bucha de aço	1208/0021	110,00	110,00
63	03	Pç	Bucha	333/Y6687	145,00	435,00
64	01	Pç	Bucha	333/Y6062	197,00	197,00
65	01	Pç	Bucha	333/Y6687	272,50	272,50
66	01	Pç	Bucha	332/Y6502	241,20	241,20
67	01	Pç	Bucha	332/Y6514	185,45	185,45
68	80	Un	Eletrodo	3,25mm	10,00	800,00
69	45	Lb	Oxigênio		4,00	180,00
70	02	Pç	Parafuso	1315/3527Z	52,00	104,00
71	10	Pç	Parafuso milimétrico	10x90	8,00	80,00
72	20	Pç	Porca	10mm	3,00	60,00
73	10	Pç	Parafuso de aço	10x80	5,00	50,00

**REFORMAQ®**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA.

www.reformaq.com.br



74	02	Pç	Porca auto trava	12mm	3,00	6,00
75	01	Un	Ponta montada		15,00	15,00
76	02	Pç	Parafuso sextavado	12x140	15,00	30,00
77	04	Pç	Anel trava	2203/0067	24,10	96,40
			<b>TOTAL DE MATERIAIS</b>			<b>33.678,95</b>
76	01	Mo	Mão-de-Obra serviço regular porta e fechadura, desempenar, substituir para-briza dianteiro superior, substituir embuchamento dianteiro completo, recuperar alojamentos, substituir embuchamento traseiro completo e recuperar alojamentos, substituir ponteiras direção danificadas e regular, revisar e ajustar banco operador, substituir embuchamento central eixo dianteiro			14.850,00
			<b>TOTAL</b>			<b>48.528,95</b>

  
88.097.969/0001-73  
REFORMAQ IND. E COM. DE  
COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA  
R. Marechal Floriano, 1960  
CEP 99200-000  
GUAPORÉ-RS



# MIOTTO DISTRIBUIÇÃO

## MIOTTO & PESSATO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.968.127/0001-61 INSC. EST.: 085/0026717  
Estrada Buarque de Macedo, 2599 – CEP 95320-000 – Nova Prata – RS  
FONE/FAX (54) 3242 2009 – CELULAR (54) 99972 1693  
E-mail: miottopepsato@gmail.com

Prefeitura Municipal de Itapuca		ORÇAMENTO	Nova Prata, 14 de agosto de 2024	
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX				
ITEM	QTDE		V.UNIT	TOTAIS
PEÇAS E SERVIÇOS				
01	01	Vidro inferior esquerdo dianteiro, 332/F4945	620,00	620,00
02	01	Vidro inferior direito dianteiro, 332/F4950	620,00	620,00
03	01	Para brisa dianteiro superior,332/F4944	278,00	278,00
04	01	Palheta do limpador	200,00	200,00
05	03	Cola vidro	78,00	234,00
06	80	Eletrodo 3,25mm	12,00	960,00
07	45	Lb de oxigênio	4,50	202,50
08	04	Anel trava, 2203/0067	26,00	104,00
09	02	Anel, 2410/1308	137,90	275,80
10	10	Anel trava, 22030035	5,00	50,00
11	08	Anel retenção, 821/00517	11,50	92,00
12	02	Parafuso sextavado 12x140	17,50	35,00
13	02	Parafuso, 1315/3527Z	60,00	120,00
14	10	Parafuso milimétrico 10x90	10,00	100,00
15	10	Parafuso aço 10x80	5,50	55,00
16	02	Porca auto trava 12mm	3,50	7,00
17	20	Porca 10mm	4,00	80,00
18	01	Ponta montada	17,50	17,50
19	02	Bucha embuchamento dianteiro, 809/00102	167,00	334,00
20	02	Bucha bronze embuchamento dianteiro, 808/00297	235,50	471,00
21	06	Bucha caçamba,1208/0023	169,90	1.019,40
22	02	Bucha embuchamento dianteiro, 809/10030	49,90	99,80
23	04	Bucha aço, 1208/0018	128,50	514,00
24	02	Bucha embuchamento dianteiro, 1208/0015	93,50	187,00
25	02	Bucha lança, 831/10181	112,80	225,60
26	02	Bucha aço, 829/00548	297,50	595,00
27	02	Bucha aço, 809/00093	155,00	310,00
28	02	Bucha pivô, 334/Y8081	399,90	799,80
29	04	Bucha, 40/303620	136,00	544,00
30	02	Bucha lança, 334/Y8081	412,50	825,00
31	02	Bucha aço, 40/303394	183,00	366,00



# MIOTTO DISTRIBUIÇÃO

## MIOTTO & PESSATO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.968.127/0001-61 INSC. EST.: 085/0026717  
Estrada Buarque de Macedo, 2599 – CEP 95320-000 – Nova Prata – RS  
FONE/FAX (54) 3242 2009 – CELULAR (54) 99972 1693  
E-mail: miottoepessato@gmail.com

32	02	Bucha, 40/303392	138,50	277,00
33	02	Bucha recartilhada, 40/301610	114,50	229,00
34	02	Bucha bronze, 334/Y8082	298,00	596,00
35	02	Bucha, 40/303392	133,50	267,00
36	01	Bucha, 40/301610	100,00	100,00
37	04	Bucha bronze, 334/Y8083	295,50	1.182,00
38	02	Bucha, 550/42257	163,50	327,00
39	01	Bucha embuchamento dianteiro, 1208/0015	115,00	115,00
40	01	Bucha aço, 1208/0021	138,50	138,50
41	03	Bucha, 333/Y6687	169,90	509,70
42	01	Bucha, 333/Y6062	230,00	230,00
43	01	Bucha, 333/Y6687	305,50	305,50
44	01	Bucha, 332/y6502	299,90	299,90
45	01	Bucha, 332/Y6514	214,50	214,50
46	02	Pino, 333/Y0140	228,00	456,00
47	02	Pino, 333/D8569	999,90	1.999,80
48	08	Pino, 333/Y0138	210,00	1.680,00
49	02	Pino, 811/80001	655,50	1.311,00
50	02	Pino aço, 811/90473	496,00	992,00
51	02	Pino, 811/90676	160,00	320,00
52	02	Pino, 348/00047	98,90	197,80
53	01	Pino embuchamento traseiro, 811/50483	245,80	245,80
54	01	Pino aço, 811/50369	220,00	220,00
55	01	Pino aço, 811/50368	386,00	386,00
56	02	Pino, 1019/2062	1.020,00	2.040,00
57	01	Pino embuchamento traseiro, 811/20061	477,00	477,00
58	02	Pino, 811/90198	358,50	717,00
59	01	Pino, 811/50437	461,90	461,90
60	01	Pino embuchamento traseiro, 811/50520	209,80	209,80
61	01	Pino aço, 911/40106	483,50	483,50
62	01	Pino aço, 811/50375	262,70	262,70
63	01	Pino aço, 811/50372	408,00	408,00
64	01	Pino, 811/50569	400,00	400,00
65	01	Pino, 332/G6451	1.480,00	1.480,00
66	01	Pino, 811/70099	218,00	218,00
67	04	Espaçador, 334/Y1685	67,00	268,00
68	02	Espaçador, 334/Y1694	220,00	440,00



# MIOTTO DISTRIBUIÇÃO

## MIOTTO & PESSATO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.: 01.968.127/0001-61 INSC. EST.: 085/0026717  
Estrada Buarque de Macedo, 2599 – CEP 95320-000 – Nova Prata – RS  
FONE/FAX (54) 3242 2009 – CELULAR (54) 99972 1693  
E-mail: miottopepsato@gmail.com

69	01	Eixo central embuchamento dianteiro, 811/0091	510,00	510,00
70	02	Eixo dianteiro direção, 126/02253	948,90	1.897,80
71	02	Vedador, 904/06500	30,00	60,00
72	14	Vedador, 40/303396	25,00	350,00
73	04	Vedador embuchamento traseiro, 123/04237	77,90	311,60
74	01	Pivô, 40/301633	530,00	530,00
75	02	Encosto, 823/10270	150,00	300,00
76	02	Calço embuchamento traseiro, 819/00100	30,00	60,00
77	04	Selo, 40/303399	56,90	227,60
78	01	Serviço para substituir para brisa dianteiro superior, substituir embuchamento central do eixo dianteiro, substituir embuchamento dianteiro e traseiro completo e recuperar alojamentos, substituir e regular ponteiras de direção danificadas, regular porta e fechadura, desempenar, revisar e ajustar banco do operador		16.200,00
			TOTAL	51.253,80

**01.968.127/0001-61**

**MIOTTO & PESSATO COM.  
E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**Est. Buarque de Macedo, 2599  
Sala 02, CEP 95320-000**

**Nova Prata/RS**

# Lacchini Maqs Pesadas Ltda

Av Flores da Cunha,5555  
Carazinho - RS  
Fone/Fax: 54-3330-1409/1411

CNPJ: 01.331.507/0001-90  
IE: 025/0076853  
Cep: 99.500-000



Cliente: Pref. Municipal de Itapuca  
Cidade: Itapuca Estado: RS  
Telefone: 51-99618-2895 Data: 14/08/2024  
Retroescavadeira JCB 3CX

Item	Qtde	Descrição	Código	Vlr Unit	Vlr total
01	01	Para brisa superior dianteiro	332/F4944	2.820,00	2.820,00
02	01	Palheta do limpador		229,00	229,00
03	03	Cola vidro		85,00	255,00
04	01	Vidro dianteiro inferior direito	332/F4950	632,90	632,90
05	01	Vidro dianteiro inferior esquerdo	332/F4945	632,90	632,90
06	02	Ponta montada		18,00	36,00
07	02	Porca auto trava	12mm	4,00	8,00
08	02	Parafuso sextavado	12x140	17,90	35,80
09	04	Anel trava	2203/0067	27,80	55,60
10	02	Bucha pivô	334/Y8081	415,00	830,00
11	04	Bucha	40/303620	139,90	559,60
12	02	Bucha lança	334/Y8081	420,00	840,00
13	02	Bucha aço	809/00093	163,50	327,00
14	02	Vedador	904/06500	34,50	69,00
15	02	Eixo dianteiro da direção	126/02253	990,00	1.980,00
16	02	Bucha bronze	334/Y8082	309,00	618,00
17	01	Pino aço	811/50375	255,00	255,00
18	02	Encosto	823/10270	162,50	325,00
19	10	Parafuso aço	10x80	6,00	60,00
20	20	Porca	10mm	3,50	70,00
21	10	Parafuso milimétrico	10x90	10,00	100,00
22	02	Bucha aço	40/303394	199,90	399,80
23	02	Bucha	40/303392	145,50	291,00

**01.331.507/0001-90**

**LACCHINI MAQUINAS  
PESADAS LTDA**

Av. Flores da Cunha, 5555  
Bairro Fey - CEP 99-500-000

**Carazinho/RS**

# Lacchini Maqs Pesadas Ltda

Av Flores da Cunha, 5555  
Carazinho - RS  
Fone/Fax: 54-3330-1409/1411

CNPJ: 01.331.507/0001-90  
IE: 025/0076853  
Cep: 99.500-000



24	01	Pino aço	811/50372	417,50	417,50
25	02	Parafuso	1315/3527Z	66,90	133,80
26	01	Bucha	332/Y6514	199,90	199,90
27	02	Bucha embuchamento dianteiro	809/00102	175,00	350,00
		Bucha bronze embuchamento	808/00297	240,00	480,00
28	02	dianteiro			
29	02	Bucha aço	829/00548	306,50	613,00
30	02	Bucha recartilhada	40/301610	119,00	238,00
31	01	Bucha	332/Y6502	300,00	300,00
32	03	Bucha	333/Y6687	165,50	496,50
33	01	Bucha	333/Y6687	299,90	299,90
34	01	Bucha	333/Y6062	235,00	470,00
35	06	Bucha caçamba	1208/0023	178,50	1.071,00
36	02	Bucha embuchamento dianteiro	809/10030	52,80	105,60
37	02	Pino	333/Y0140	233,00	466,00
38	02	Pino	333/D8569	1.025,00	2.050,00
39	08	Pino	333/Y0138	207,50	1.660,00
40	04	Bucha aço	1208/0018	129,90	519,60
41	02	Pino	811/80001	670,00	1.340,00
42	04	Espaçador	334/Y1685	74,00	296,00
43	01	Eixo central embuchamento dianteiro	811/0091	529,90	529,90
44	02	Pino aço	811/90473	515,00	1.030,00
45	08	Anel retenção	821/00517	12,50	100,00
46	02	Pino	811/90676	166,90	333,80
47	02	Bucha embuchamento dianteiro	1208/0015	99,00	198,00
48	02	Pino	348/00047	102,70	205,40
49	02	Bucha lança	831/10181	118,00	236,00
50	02	Calço embuchamento traseiro	819/00100	35,00	70,00
51	02	Espaçador	334/Y1694	234,90	469,80

**01.331.507/0001-90**

**LACCHINI MAQUINAS  
PESADAS LTDA**

Av. Flores da Cunha, 5555  
Bairro Fey - CEP 99-500-000

**Carazinho/RS**



# Lacchini Maqs Pesadas Ltda

Av Flores da Cunha, 5555  
Carazinho - RS  
Fone/Fax: 54-3330-1409/1411

CNPJ: 01.331.507/0001-90  
IE: 025/0076853  
Cep: 99.500-000



52	01	Bucha aço	1208/0021	140,00	140,00
53	01	Bucha embuchamento dianteiro	1208/0015	110,00	110,00
54	01	Pino embuchamento traseiro	811/50483	258,50	258,50
55	01	Pino aço	811/50369	209,90	209,90
56	14	Vedador	40/303396	26,90	96,60
57	01	Pino aço	811/50368	399,00	399,00
58	01	Pino	811/50569	417,70	417,70
59	02	Anel	2410/1308	144,50	289,00
60	01	Pino	332/G6451	1.550,00	1.550,00
61	02	Pino	1019/2062	1.100,00	2.200,00
62	01	Pino embuchamento traseiro	811/20061	460,00	460,00
63	01	Pivô	40/301633	555,70	555,70
64	02	Pino	811/90198	345,00	690,00
65	01	Pino	811/50437	462,50	462,50
66	01	Pino embuchamento traseiro	811/50520	210,00	210,00
67	01	Pino aço	911/40106	499,00	499,00
68	02	Bucha	40/303392	142,00	284,00
69	01	Bucha	40/301610	107,50	107,50
70	01	Pino	811/70099	220,00	220,00
71	10	Anel trava	22030035	5,50	55,00
72	04	Bucha bronze	334/Y8083	309,00	1.236,00
73	04	Vedador embuchamento traseiro	123/04237	82,00	328,00
74	04	Selo	40/303399	57,60	230,40
75	02	Bucha	550/42257	165,00	330,00
76	80	Eletrodo	3,25mm	11,50	920,00
77	45	Libras oxigênio		5,00	225,00
				Peças	38.593,10

**01.331.507/0001-90**

**LACCHINI MAQUINAS  
PESADAS LTDA**

Av. Flores da Cunha, 5555  
Bairro Fey - CEP 99-500-000

**Carazinho/RS**

# Lacchini Maqs Pesadas Ltda

Av Flores da Cunha, 5555  
Carazinho - RS  
Fone/Fax: 54-3330-1409/1411

CNPJ: 01.331.507/0001-90  
IE: 025/0076853  
Cep: 99.500-000



Mão-de-obra ref a serviço	16.700,00
Substituir para brisa dianteiro superior	
Regular porta e fechadura desempenar	
Revisar e ajustar banco do operador	
Substituir embuchamento dianteiro completo e recuperar alojamentos	
Substituir embuchamento traseiro completo e recuperar alojamentos	
Substituir embuchamento central eixo dianteiro	
Substituir ponteiras danificadas direção e regular	

  
[ 01.331.507/0001-90 ]  
**LACCHINI MAQUINAS  
PESADAS LTDA**  
Av. Flores da Cunha, 5555  
Bairro Fey - CEP 99-500-000  
[ Carazinho/RS ]

Mão-de-obra:	16.700,00
Total:	55.293,10